

Фонд № Р —

1760

Государственный Архив
Астраханской области
г. Астрахань

I

по реестру № 5520

107

Опись №

дел действующего объекта № 80 Здание бывшего
римско-католического костела и дома Ксендза
ул. Победы, 4, Майковского, 20, Бабушкина, 81

59 ед. хран.

1977-1998 гг.

На 9 листа

Государственный архив Астраханской области

1

по расписку 5520

Фонд № Р-1760

Опись № 107

Государственное охранное дело — культурного
наследия Астраханской области
(название фонда)

59 из хран

Крайние даты 1977 — 1998 гг.

На 9 листах

5580
Фонд № Р 1460
ОПИСЬ № 107

дел действующего объекта № 80
Здания бывшего римско-
католического костела и дома
ксендза.

ул. Победы, 4; Маяковского, 20;
Бабушкина, 81

за 1977-1998 годы

УТВЕРЖДАЮ

Директор госдирекции

В. М. Кабацюра
"3" сентября 1998 г.



№ дела	№ дела по старой описи	Обозначения (производственный индекс или шифр)	Заголовок дела (тома, части)	Автор (организация разработчик)	Дата дела	Кол-во листов в деле	Примечание (кол-во копийных экземпляров)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1570	272	Сводный сметно-финансовый расчет на ремонтно-реставрационные и монтажные работы.	Институт "Спецпроект реставрация" г. Москва	1977 г.	26	
2.	1568	272	Пояснительная записка на выполненный объем топографо-геодезических работ.	- // -	1978 г.	6	
3.	1569	272	Заключение об инженерно-геологических условиях территории. Текст, графические схемы.	- // -	1978 г.	12	
4.	1567	272	Эскизный проект. Западный фасад. Продольный разрез. Поперечный разрез.	- // -	1978 г.	4	
5.	1570 а	272	Проект реставрации. Архитектурно-строительный раздел. Том 2. Текст, чертежи, фото.	- // -	1979 г.	101	
6.	1571	272	Рабочие чертежи. План и конструкция стропил.	- // -	1979 г.	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	1572	272	Строительный паспорт.	Институт "Спец проект реставрация г. Москва	1979 г.	17	
8.	1573	272	Проект реставрации. Строительный паспорт.	- // -	1981 г.	19	
9.	1574	272	Рабочие чертежи. План фундаментов. Опалубка и армирование. Восстановление затяжек.	- // -	1981 г.	2	
10.	1575		Проект реставрации. Отчет по результатам обследования фасадов.	- // -	1982 г.	13	
11.	1575 а	45	Проект реставрации. Научно исследовательские работы по живописи. Обследование живописи в костеле.	- // -	1982 г.	16	
12.	1576		Технологическая инструкция на реставрацию металлических элементов.	- // -	1982 г.	19	
13	1577		Смета на первоочередные основные темонтно-реставрационные работы по фасадам.	- // -	1982	18	
14.	1578	272	Рабочие чертежи. Фасад здания в осях Г-А, 1-А, А-1, 4-1.	- // -	1982 г.	4	
15.	1579	272	Рабочие чертежи. Хоры; металлоконструкции, железобетонные перемычки.	- // -	1982 г.	12	

связано с 2

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	1580	272	Рабочие чертежи. Заглавный лист. План отопления. Схема трубопроводов отопления. План теплового пункта. Генплан с насосной наружной теплотрассы. Профиль тепловой камеры.	Институт "Спец проект реставрация г. Москва	1982 г.	17	1
17.	1581	272	Техно-рабочий проект на здание костела и дом ксендза. Сети водопровода и канализации.	- // -	1982 г.	4	
18.	1582	512	Рабочий чертеж на дом ксендза. Состав междуэтажного и чердачного перекрытия. Узел лестницы.	- // -	1982 г.	1	8
19.	1583	512	Техно-рабочий проект на дом ксендза. Заглавный лист. Планы и схемы сетей водопровода и канализации.	- // -	1982 г.	4	3
20.	1584	512	Техно-рабочий проект на дом ксендза. Заглавный лист. Планы и схемы отопления и вентиляции.	- // -	1982 г.	4	2
21.	1585	45	Проект реставрации. Заключение по обследованию живописи дома ксендза. Текст, схема.	- // -	1982 г.	13	
22.	1586	512	Проект реставрации дома ксендза. Предварительные работы. Текст, фото.	- // -	1982 г.	20	

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	1587	512	Проект реставрации дома ксендза. Историческая записка. Текст, фото, схема.	Институт "Спец проект реставрация г. Москва	1982 г.	35	
24.	1588	512	Проект реставрации дома ксендза. Натурные исследования. Архитектурные обмеры. Фотофиксация. Том 3, кн. 1. Текст, фото, чертежи.	- // -	1982 г.	48	<i>свежо л 3.</i>
25.	1589	512	Проект реставрации дома ксендза. Натурные исследования. Техническое заключение о состоянии конструкций здания. Шурфы зондажи, археологические находки. Том 3. Кн. 2. Текст, фото, чертежи.	- // -	1982 г.	48	
26.	1590	512	Проект реставрации дома ксендза. Технологическая часть. Том 4. Кн. 6.	- // -	1982 г.	22	
27.	1591	512	Проект реставрации римско-католического костела. Технологическая инструкция на реставрацию креста.	- // -	1983 г.	15	
28.	1592	272	Смета на устройство водопровода и канализации Римско-католического костела.	- // -	1983 г.	8	<i>1</i>
29	1593	272	Проект реставрации римско-католического костела. Электротехническая часть. Текст, фото.	- // -	1983 г.	9	

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	1594	272	Рабочий чертеж на здание костела. Заглавный лист. План кровли и ярусов колокольни. Планы полов, разрезы 1-1, 3-3, 4-4; заполнение проемов фасадов. Металлическая решетка. Дверные блоки. Балясины и перила колокольни. Пилястры, карнизы, сандрики и наличники окон. Шаблон центрального креста и колокольни.	Институт "Спец проект реставрация г. Москва	1983 г.	40	
31.	1595	272	Рабочий чертеж на здание костела. Схема монтажа плит (паперть), вход в элеватор. Планы перекрытий колокольни. Световой фонарь. Металлическая лестница. План подпольных каналов.	- // -	1983 г.	12	
32.	1596	272	Смета на устройство наружных сетей водопровода и канализации для костела и дома ксендза.	- // -	1983 г.	13	1
33.	1597	512	Сводный сметный расчет на ремонтно-реставрационные работы по жилому дому ксендза.	- // -	1983 г.	29	
34.	1599	512	Проект реставрации дома ксендза. Электротехническая часть. Слаботочные устройства.	- // -	1983 г.	8	

Сводный сметный расчет

1	2	3	4	5	6	7	8
34 а	1598		Смета на устройство отопления, вентиляции, водопровода и канализации в доме ксендза.	Институт "Спец проект реставрация г. Москва	1983 г.	17	
35.	1600	512	Техно-рабочий проект на дом ксендза. Заглавный лист. Ремонт стропил. План подпольных каналов. Лестница.	- // -	1983 г.	7	1
36	1601	512	То же поэтажные планы. Разрезы. Фасады в осях. Планы полов, кровли и печной трубы, козырька над входом, оконные блоки. Печи № 1,2. Двери. Шаблоны карнизов. Спецификации изразцов печей. Наличники.	- // -	1983 г.	8	2
37.	1602	512	Рабочий сертеж на дом ксендза. Двери. Балясины.			9	1
38.	1603	272	Смета на ремонтно-реставрационные работы костела.	- // -	1984 г.	72	1
39.	1604	272	Рабочий чертеж на здание костела. Паникодило. Перспектива.		1984 г.	8	1
40.	1605	512	Смета на ремонтно-реставрационные работы дома ксендза.		1984 г.	48	
41.	1606	512	Проект реставрации дома ксендза. Историческая записка. Изразцовые печи.		1984 г.	34	

св н 5.

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	1607	512	Техно-рабочий проект на дом ксендза. Печи. Изразцы.		1984 г.	6	1
43.	1608	272	Сборник смет на электроосвещение, наружные электрические сети, молниязащита и слаботочные устройства в здании костела.		1985 г.	31	
44.	1609	272	Смета на сантехнические работы в здании костела.		1985 г.	10	
45.	1610.	512	Смета на электроосвещение в доме ксендза.		1985 г.	10	1
46.	1611	512	Смета на слабые токи в доме ксендза.		1985 г.	9	1
47.	1612	6	Смета на реставрацию живописи в костеле.		1986 г.	31	1
48.	1613	272	Научно-проектная документация. Технические условия на присоединение костела к городским инженерным сетям и коммуникациям.		1987 г.	8	1
49.	1614	272	Чертежи ограды участка, генплан участка костела.		1988 г.	4	
50.	1615		Смета на благоустройство территории костела.	Госдирекция охраны памятников истории и культуры г.Астрахань	1990 г.	4	3
51.	1617		Чертежи ограждения открытой паперти в осях "А-Г" в костеле.	Проектный институт "Спецпроектреставрация"	1991 г.	2	
51а	1616		Смета на изменение разводки отопления устройства водопровода.	г. Москва	1991 г.	5	

8

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	1618		Акт выполненных реставрационных работ. Технические паспорта газогорелочного устройства для отопления бытовых печей. Агрегат электронасосный. Котел КУМ-2М.		1988 г.	7	
53.	1619, 545	5944	Отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте. "Определение причин подтопления Римско-католического костела и Дворца бракосочетания в г. Астрахани. Текст, чертежи.	Астраханский трест инженерно-строительных изысканий г. Астрахань	1991 г.	55	2
54.	544, 1620	5944	Отчет о режимных наблюдениях за уровнем и химическим составом подземных вод на территории Римско-католического костела и Дворца бракосочетания. Текст, чертежи.	- // -	1992 г.	107	2
55.	1621	6113	Отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Инженерно-геологические исследования фундаментов зданий и определение деформаций сооружений Астраханского Кремля (Римско-католический костел) Текст, чертежи.	- // -	1992 г.	52	

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	1621 а		Документы по электрооборудованию гаражей (акт, протоколы, письма, схемы) по ул. Бабушкина, 81; ул. Победы, 4; ул. Маяковского, 20.)		1993 г.	19	
57.	1622.		Заключение о техническом состоянии системы естественной вентиляции здания церкви Успения Пресвятой Богородицы в г. Астрахани. Текст, фото.	Предприниматель Егорова Л. Л. г.Астрахань	1998 г	18	

В данный раздел описи внесено 59 (пятьдесят девять) дел с № 1 по № 57, № 34 а - литерный, № 54 а - литерный.

Специалист госархива
Астраханской области
" 29 " 12 1999 г.

Малеева

Н. И. Малеева

ОДОБРЕНО

Протокол ЭК госдирекции
от *Возного* № *1*

Малеева *Хол*

Умно в описи п 107 чиселится 59
(некоторые из них) ден, с п 1 по 54, в
т.ч. : симметрично: 2 ден — п 34, 54²
10.11.2000. Губ

В НАСТОЯЩЕМ ДЕЛЕ ПРОШУЮ
ПРОНУМЕРОВАНО *двумя*

{ *9* }

Листов.

28 04 1901г.

Архивно-техн.
работник

Мигунов